



- SP : DREHZAHLMESSE
- TA : TACHOMETER
- FM : KRAFTSTOFFMESSLEUCHE
- SS : SEITENSTANDERKONTROLLEUCHE
- OT : ÖLTEMPERATURLICHT
- TS : BLINKERANZEIGELICHT
- N : LEERLAUFANZEIGELICHT
- HI : FERNLICHTANZEIGELAMP
- OL : ÖLSTANDWARLEUCHE

- ① : ÖLTEMPERATURANZEIGE
- ② : SIGNALGEBER
- ③ : ÖLSTANDWARLEUCHE
- ④ : ANLASSER
- ⑤ : WECHSELSTROMGENERATOR
- ⑥ : REGELGLEICHRICHTER
- ⑦ : SICHERUNGSKRASTEN

Farbe der Drähte

B	=	Schwarz
Bl	=	Blau
Br	=	Braun
G	=	Grün
Gr	=	Grau
Lbl	=	Hellblau
Lg	=	Hellgrün

O	=	Orange
R	=	Rot
W	=	Weiss
Y	=	Gelb
B/W	=	Schwarz mit weissem Faden
B/Y	=	Schwarz mit gelbem Faden
Bl/W	=	Blau mit weissem Faden

Br/R	=	Braun mit rotem Faden
G/Bl	=	Grün mit blauem Faden
G/W	=	Grün mit weissem Faden
G/Y	=	Grün mit gelbem Faden
O/G	=	Orange mit grünem Faden
O/R	=	Orange mit rotem Faden
O/W	=	Orange mit weissem Faden

R/B	=	Rot mit schwarzem Faden
W/Y	=	Weiss mit gelbem Faden
Y/B	=	Gelb mit schwarzem Faden
Y/Bl	=	Gelb mit blauem Faden
Y/G	=	Gelb mit grünem Faden
Y/W	=	Gelb mit weissem Faden

