



Gabelbrücken / HL-Adapter

Teilegutachten + Montageanleitung

Teilegutachten

Nr. 07-TAAS-0687/E4/SRA

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Superbike- Umbau
vom Typ : HL
des Herstellers : **ABM Fahrzeugtechnik GmbH**
Krummholzstraße 5
D-79206 Breisach
Handelsmarken : **ABM**
Spiegler

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
pzw@tuv.at

Ansprechpartner:
Rainer SCHARFY
Telefon:
+49(0)711 722336-24
sra@tuv-a.de

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst (KBA)

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. Walter BUSSEK
Mag. Christoph
WENNINGER

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

weitere
Geschäftsstellen:
Bludenz, Lauterach,
Linz und Filderstadt (D)

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

Bankverbindung:
Bernhauser Bank
Kto. 215 68 006
BLZ: 61262345
IBAN DE616126234
50021568006

BIC GENODES1BBF

USt-IdNr.:
DE 255372441

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Siehe Anlage 1

II. Beschreibung des Änderungsumfanges / der Teile

Die Fahrzeuge werden durch den Anbau von Austausch- Lenkern mitsamt der zur Befestigung notwendigen Austausch- Gabelbrücken / Lenkerklemmböcken / Adapter verändert.

Gabelbrücken, Lenkerklemmböcke

Typ	: HL
Ausführungen	: siehe Verwendungsbereich
Handelsbezeichnungen	: ABM / Spiegler / ST
Kennzeichnungen	: ABM / Spiegler / ST und Ausführung
Ort der Kennzeichnung	: auf der Gabelbrücke bzw. den Lenkerklemmböcken
Art der Kennzeichnung	: Typschild (Handelsmarke), aufgeklebt ww. eingefräst BauteilAusführung eingefräst

Technische Daten

Hauptabmessungen	: siehe Zeichnung (wird vom Hersteller mitgeliefert)
Werkstoff	: Aluminiumlegierung
Befestigung	: siehe Montageanleitung (wird vom Hersteller mitgeliefert)

Lenker

	Kennzeichnungen ABM oder Spiegler	Ausführungen
	a : 0084	a : 0084 Superbike ST
	b : 0229	b : 0229 Superbike ww.
	c : 0230	c : 0230 Streetbar ww.
	d : 0239	d : 0239 Streetbike ww.
	e : 0310	e : 0310 Touring ww.
	f : 0330	f : 0330 Sportbike
	g : 0429	g : 0429 BOOSTER SB
	h : 0420	h : 0420 BOOSTER Streetbar
Art der Kennzeichnung	: eingeprägt	
Ort der Kennzeichnung	: mittig	
Werkstoff	: Stahl / Aluminiumlegierung	

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende Einschränkungen:

- Die oben beschriebene Änderung ist zulässig in Kombination mit geprüften Sonderlenkern mit einer maximalen Breite von 820 mm und einem \varnothing von 22,0 mm bzw. 28,5 mm mit einer ABE oder Teilegutachten wenn die entsprechenden Auflagen und Hinweise eingehalten werden.
- Die Verwendung von geprüften Austauschbremsleitungen mit entsprechendem Teilegutachten oder ABE ist zulässig.

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.
- Jedes Bauteil muss eindeutig gekennzeichnet sein.
- Jeder Umbau Kit muss komplett mit allen für den jeweiligen Fahrzeugtyp erforderlichen Befestigungsmitteln, Bauteilen ausgeliefert werden.
- Jedem Umbau Kit ist eine Fahrzeugspezifische Montageanleitung und Zeichnung mitzuliefern.

Auflagen und Hinweise für den Anbau und die Änderungsabnahme

- Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Die Angaben der mitgelieferten Montageanleitung sind genau zu beachten.
- Es dürfen nur die vom Hersteller mitgelieferten Befestigungsmittel, Bauteile verwendet werden.
- Es dürfen nur geprüfte, mit entsprechendem Prüfzeichen versehene Spiegel montiert werden.
- Es dürfen nur geprüfte Bremsleitungen mit entsprechendem Teilegutachten oder ABE verwendet werden. Die Auflagen und Hinweise des entsprechenden Gutachtens so wie die entsprechende Montageanleitung sind zu beachten.
- Die Position der Gabelrohre darf nicht verändert werden.
- Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedienteile, auch bei vollem Lenkeinschlag zu sorgen.
- Es ist für die Freigängigkeit des Lenkers, seiner Anbauteile und ausreichenden Lenkeinschlag nach jeder Seite zu sorgen.
- Alle Leitungen müssen so verlegt werden, dass sie bei allen Lenk- und Einfederungsbewegungen knick- und spannungsfrei sind.
- Bei allen Lenk- und Einfederungszuständen muss ein ausreichender Abstand zu möglichen Scheuerstellen gewährleistet sein.
- Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente und Kontrollleuchten darf nicht beeinträchtigt werden.
- Die Hydraulikausgleichsbehälter müssen fachgerecht montiert werden.
- Die Sicht durch die Rückspiegel muss gewährleistet sein.
- Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung des Fahrzeuges muss wirksam bleiben.
- Es muss eine Funktionsprüfung der Bremsanlage durchgeführt werden.

Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber möglich. Sollte die Berichtigung auf Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird folgender Wortlaut vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	MIT LENKERUMRÜSTSATZ DES HERSTELLERS ABM FAHRZEUGTECHNIK GMBH, KENNZ.: ABM ODER SPIEGLER ODER ST UND AUSFÜHRUNG XXX; LENKER, KENNZ.: ABM ODER SPIEGLER, BREITE XXX MM; EVENTUELL AUSTAUSCH BREMSLEITUNG, KENNZ.:XXX****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Der Lenkerumbau wurde gemäß §38 StVZO, Richtlinie für die Prüfung von Sonderlenkern für Krad, Kleinkrad und FmH. BMV/StV 13 / 36.25.10-07 vom 22.8.1978, VklB S 366 geprüft. Er entspricht den Forderungen dieser Richtlinie und den Bestimmungen der StVZO.

- **Betriebsfestigkeit Lenker**

Die Betriebsfestigkeit der Lenker mitsamt Klemmungen wurde durch Festigkeitsprüfungen gemäß § 38 StVZO und dem VdTÜV Merkblatt für die Prüfung von Sonderlenkern für zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge nachgewiesen (Entwurfsfassung vom 24.09.2009).

- **Betriebsfestigkeit Gabelbrücke**

Die Betriebsfestigkeit der Gabelbrücke wurde durch Betriebsfestigkeitsprüfungen nachgewiesen.

- **Fahrverhalten und Bremsverhalten im leeren und beladenen Zustand**

Bei Fahrdynamikprüfungen bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit konnten keine negativen Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Prüffahrzeugen festgestellt werden. Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewährleistet. Die Prüffahrzeuge blieben bei allen Bremsprüfungen stabil.

- **Anbau**

Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die mitzuliefernde Montageanleitung beachtet wird. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert.

- **Lichttechnische Einrichtungen / Sicht auf Instrumente und Kontrollleuchten**

Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Bauteile in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt. Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente- u. Kontrollleuchten wird nicht beeinträchtigt.

- **Bedienteile und Anbauteile am Lenker**

Die Funktion der Bedienteile und die Funktionsgerechte Arbeitslage der am Lenker befindlichen Bauteile wird nicht beeinträchtigt. Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter liegen, unter Beachtung der Montageanleitung, in funktionsgerechter Arbeitslage.

- **Äußere Gestaltung**

Die Vorschriften der § 30 und 30c StVZO und 97/24/EG Kapitel 3 sowie die Richtlinie über die Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile sind erfüllt.

- **Sicherung gegen unbefugte Benutzung**

Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung wird nicht beeinträchtigt.

- **Ablesbarkeit der Fahrzeugidentnummer**

Durch den Anbau des Sonderlenkers wird die Ablesbarkeit der Fahrgestellnummer nicht beeinträchtigt.

- **Sichtfeld durch Rückspiegel**

Die Forderungen der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 4 Anhang III werden erfüllt.

VI. Anlagen

Anlage 1: Verwendungsbereich

Der Hersteller liefert jedem Umbausatz eine Fahrzeugspezifische Montageanleitung mit Zeichnungen mit.

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma ABM Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg.-Nr.: 12 102 20354 TMS, Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Filderstadt, 12.07.2010

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



KBA-P 00055-00


Der Zeichnungsberechtigte



Dr.-Ing. MÖCKEL



Der Prüfer



Rainer SCHARFY

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : APRILIA

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
RSV Mille R	RR	e11*0093*	2004	-	RS1C	_2,3,4,6,8,9,11
RST 1000 Futura	PW	e3*0057*	2000	-	RS1Z	_2,9
SL 1000 Falco	PA	e11*0003*	2001	-	RSV	_2,3,4,6,7,9
RSV Mille 1000	RP	e11*0027*	2001	-	RSV	_2,3,4,6,7,9
RSV Mille 1000	ME	H827	1997	2000	RSV	_2,3,4,6,7,9

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkanschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
K 1300 R Sport	K12S	e1*0217*	2009	-	BM1C	_8,9
K 1300 R	K12S	e1*0217*	2009	-	BM1C	_8,9
K 1300 S	K12S	e1*0217*	2009	-	BM1C	_9
K 1200 R Sport	K12R	e1*0234*	2007	-	BM1C	_8,9
K 1200 R	K12R	e1*0234*	2005	-	BM1C	_8,9
K 1200 S	K12S	e1*0217*	2004	-	BM1C	_9,11
K 1200 GT	K12	e1*0196*	2003	-	BM12V	-
K 1200 GT	K12	e1*0104*	2001	2003	BM12V	-
K 1200 RS	589	H646	1997	-	BM12V	-
R 1200 ST	R1ST	e1*0230*	2004	-	ST1D	_8,9
R 1150 RS	R22	e1*0101*	2001	2005	RS11	_2,9
R 1100 RS	259	G239	1992	2000	RS11	_2,9
R 1100 S	R11S	e1*0210*	2004	-	BM11S	_2,9
R 1100 S	R2S	e1*0102*	2002	2003	BM11S	_2,9
R 1100 S	R2S	K083	1999	2001	BM11S	_2,9
R 1100 R	259	G239	1997	-	BMV	-
R 1100 R	259	G239	1995	1996	BMS	-
R 850 R	259	G239	1997	-	BMV	-
R 850 R	259	G239	1995	1996	BMS	-

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkanschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Ducati

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
ST3	S3	e3*0217*	2004	-	ST2	-
ST 3 S ABS	S3	e3*0217*	2004	-	ST2	-
ST 4	S2	e1*0013*	1999	-	ST2	-
ST 2	S1	e1*0030*	1999	-	ST2	-
ST 2	S1	H965	1998	1999	ST2	-
Monster ie 1000/900/800/750/620	M4	e3*0030*	2002	-	MO1B	-
Monster S4	M4	e3*0030*	2001	-	S49Z	-
1000 SS	V5	e3*0142*	2003	-	DUC	_1,2,3,4,6,9
900 SS ie	V1	e1*0004*	1998	-	DUC	_1,2,4,6,7,9
900 SS	S	G801	1994	1998	DUC	_1,2,6,9
900 SS	S	EBE	1991	1993	DUC	_1,2,6,9
888	888	EBE	1993	1994	DUC	_1,2,6,9
851	851	EBE	1989	1992	DUC	_1,2,6,9
800 SS	V5	e3*0142*	2003	-	DUC	_1,2,3,4,6,9
750 SS ie	V2	e1*0026*	1999	-	DUC	_1,2,4,6,7,9
750 SS	S	EBE	1991	1993	DUC	_1,2,6,9
750 SS	S	G801	1994	1999	DUC	_1,2,6,9
620 SS	V5	e3*0142*	2003	-	DUC	_1,2,3,4,6,9
600 SS	S	EBE	1992	1993	DUC	_1,2,6,9
600 SS	S	G801	1994	-	DUC	_1,2,6,9
400 SS	J	EBE	1991	1992	DUC	_1,2,6,9

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkanschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Honda

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
CBR 1100 XX Blackbird	SC35	e13*0043*	2001	-	SCB11X	_3,9
CBR 1100 XX Blackbird	SC35	e13*0043*	2001	-	CB11X	_3,9
CBR 1100 XX Blackbird	SC35	H541	1999	2000	SCB11X	_3,9
CBR 1100 XX Blackbird	SC35	H541	1999	2000	CB11X	_3,9
CBR 1100 XX Blackbird	SC35	H541	1997	1998	SCB11	_3,8
CBR 1100 XX Blackbird	SC35	H541	1997	1998	CB11	_3,9
X-Eleven	SC42	e4*0026*	1999	-	SXE1Y	-
X-Eleven	SC42	e4*0026*	1999	-	XE1Y	-
CBR 1000 F	SC24	F143	1993	-	SCB1	_9
CBR 1000 F	SC24	F143	1993	-	CB1	-
CBR 1000 F	SC24	F143	1989	1992	SCB1	_2,9
CBR 1000 F	SC24	F143	1989	1992	CB1	_2
CBR 1000 F	SC21	E513	1987	1988	SCB1	_2,9
CBR 1000 F	SC21	E513	1987	1988	CB1	_2
CBR 1000 RR ABS	SC59	e4*1726*	2009	-	CB1G	_2,3,6,9,11
CBR 1000 RR	SC59	e4*1726*	2008	-	CB1G	_2,3,6,9,11
CBR 1000 RR	SC57	e4*0269*	2006	-	CB1C	_2,3,4,5,6,9,12
CBR 1000 RR	SC57	e4*0269*	2004	2005	CB1C	_2,3,4,5,9,12
CBR 900 RR	SC50	e13*0052*	2002	-	SCB9Y	_2,3,9
CBR 900 RR	SC50	e13*0052*	2002	-	CB9Y	_2,3,5,9
CBR 900 RR	SC44	e13*0019*	2000	2001	SCB9Y	_2,3,6,9
CBR 900 RR	SC44	e13*0019*	2000	2001	CB9Y	_2,3,5,6,9
CBR 900 RR	SC33	H294	1998	1999	SCB9W	_2,3,9
CBR 900 RR	SC33	H294	1998	1999	CB9W	_2,3,4,5,6,9
CBR 900 RR	SC33	H294	1995	1997	SCB9	_2,3,9
CBR 900 RR	SC33	H294	1995	1997	CB9	_1,2,3,5,6,9
CBR 900 RR	SC29	EBE	1992	1997	CB9	_1,2,3,5,6,9
CBR 900 RR	SC28	G034	1992	1995	SCB9	_2,3,9
CBR 900 RR	SC28	G034	1992	1995	CB9	_1,2,3,5,6,9
CBR 600 RR ABS	PC40	e4*1247*	2009	-	CB6F	_2,3,4,9,12
CBR 600 RR	PC40	e4*1247*	2007	-	CB6F	_2,3,4,9,12
CBR 600 RR	PC37B	e4*0190*	2005	2006	CB6D	_2,3,7,9,12
CBR 600 RR	PC37	e4*0190*	2003	2004	CB6B	_2,3,7,9
CBR 600 F/S	PC35	e4*0101*	2001	2002	SCB6Z	_2,3,9
CBR 600 F/S	PC35	e4*0101*	2001	2002	CB6	_2,3,5,6
CBR 600 F	PC35	K294	1999	2000	SCB6	_2,3,9
CBR 600 F	PC35	K294	1999	2000	CB6	_2,6
CBR 600 F	PC31	H002	1995	1998	CB1	_2,6
CBR 600 F	PC25	F648	1991	1994	CB1	_2,6
CBR 600 F	PC23	E978	1989	1990	VF	_2
CBR 600 F	PC19	E515	1987	1988	VF	_2
CB1	NC27	EBE	1989	1992	SA41	_2

Fahrzeughersteller : Honda

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
NTV 650 Revere	RC33	E888/1	1992	-	NT65	-
NTV 650 Revere	RC33	E888	1988	1991	NT65	-
NTV 650 Hawk	RC31	EBE	1989	-	SA41	-
VFR 1200 F	SC63	e4*2383*	2010	-	VF1I	_2,9
VFR 800 FI	RC46	e1*0132*	2001	-	SVF8A	_9
VFR 800 FI	RC46	e1*0132*	2001	-	VF8A	-
VFR 800 FI	RC46	K011	2000	2001	SVF8Y	_9
VFR 800 FI	RC46	K011	2000	2001	VF8	_5
VFR 800 FI	RC46	K011	1998	1999	SVF8	_9
VFR 800 FI	RC46	K011	1998	1999	VF8	_5
VFR 750 F	RC36	F372	1990	1997	SVF3	_2,8,9
VFR 750 F	RC36	F372	1990	1997	VF3	_2,6
VFR 750 F	RC24	E159	1988	1989	VF2	_2,6
VFR 750 F	RC24	E159	1986	1987	VF	_2
VTR 1000 SP2	SC45	e4*0061*	2002	-	VT1Z	_1,2,3,6,9
VTR 1000 SP2	SC45	e4*0061*	2000	2001	VT1Y	_1,2,3,6,9
VTR 1000 F Firestorm	SC36	e13*0044*	2001	-	SVT1Z	_2,8,9
VTR 1000 F Firestorm	SC36	e13*0044*	2001	-	CB1	_2,3,5,6
VTR 1000 F Firestorm	SC36	H687	1997	-	SVT1Y	_2,8,9
VTR 1000 F Firestorm	SC36	H687	1997	2000	CB1	_2,3,5,6

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikkvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Kawasaki

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
ZZR 1400	ZXT40A	e4*0912*	2006	-	ZZ1E	_2,4
ZX 12 R	ZXT20A	e1*0065*	2004	-	ZX12A	_2,3,7,9
ZX 12 R	ZXT20A	e1*0065*	2002	-	ZX12A	_2,3,7,9
ZX 12 R	ZXT20A	e1*0065*	2000	2001	ZX12Y	_2,3,9
ZZ-R 1200	ZXT20C	e1*0142*	2002	-	Z11A	_2
ZZ-R 1100	ZXT10D	G203	1993	1997	Z11P	_2,9
ZZ-R 1100	ZXT10C	F381	1989	1992	Z11A	_2
ZZ-R 1100	ZXT10C	F381	1990	1992	Z11	_2,9
ZZ-R 600	ZX600E	G202	1992	2000	Z6	_2,6
ZZ-R 600	ZX600D	F382	1990	1992	Z6	_2
GPZ 1100	ZXT10F	EBE	1994	-	K	_2
GPZ 1100	ZXT10E	G936	1994	1996	K	_2
GPZ 1000 RX	ZXT00A	D994	1986	1989	K	_2
GPZ 1100 Unitrak	ZXT10B	C170	1981	1985	GP11U	_2
ZX-10 R	ZXT00E	e1*0350*	2008	-	ZX1G	_2,3,4,9,10
ZX-10 R	ZXT00D	e1*0270*	2006	-	ZX1E	_2,3,4,6,9,10,12
ZX 10 R Ninja	ZXT00C	e4*0246*	2004	2005	ZX1C	_2,3,4,12
ZX 10	ZXT00B	E795	1988	1992	K	_2
ZX 9 R Ninja	ZX900E	e1*0054*	2002	2003	ZX9A	_2,3,4,6,9
ZX 9 R Ninja	ZX900E	e1*0054*	2000	2001	ZX9Y	_1,2,3,4,6,9
ZX 9 R Ninja	ZX900C	H884	1998	1999	ZX9W	_1,2,3,4,6,9
ZX 9 R Ninja	ZX900B	G588	1994	1997	ZX9	_1,2,6,9
ZX 7 RR	ZX750N	H202	1996	-	ZX7	_1,2,4,6,9
ZX 7 R	ZX750N	H202	1996	-	ZX7	_1,2,4,6,9
ZX 6 R	ZX636C	e4*0229*	2005	-	ZX1C	_2,3,4,6,9,11
ZX 6 R	ZX636B	e4*0047*	2003	2004	ZX6B	_2,4,6,9
ZX 6 R	ZX636A	e1*0141*	2002	2003	ZX6A	_2,3,4,9
ZX 6 R	ZX600J	e4*0042*	2000	2001	ZX6A	_2,3,4,9
ZX 6 R	ZX600G	H967	1998	1999	ZX6W	_2,4,6,9
ZX 6 R	ZX600F	G937	1995	1997	ZX6	_1,2,4,6,9
ZXR 750	ZX750L	G154	1993	1995	ZXR1	_1,2,4,6,9
ZXR 750	ZX750J	F671	1991	1992	ZXR1	_1,2,4,6,9
ZXR 750	ZX750H	F102	1989	1990	ZXR	_1,2,4,6,9

Fahrzeughersteller : Kawasaki

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
GPZ 900 R	ZX900A	D363	1990	1993	K9	_2
GPZ 900 R	ZX900A	D363	1984	1989	K	_2
GPX 750 R	ZX750F	E396	1987	1989	K	_2
GPZ 750	KZ750E	B635	1980	1987	K	_2
GPZ 750 R	ZX750G	D608	1984	1987	K	_2
GPZ 750 Turbo	ZX750E	D184	1984	1986	GP11U	_2
GPZ 750 Turbo	KZ750E	EBE	1983	1988	GP11U	_2
GPZ 600 R	ZX600A	D753	1985	1988	K	_2
GPX 600 R	ZX600C	G418	1993	-	K6	_2
GPX 600 R	ZX600A	D753	1985	1990	K6	_2

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkanschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Suzuki

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
GSF 1200 Bandit	WVA9	e4*0086*	2001	-	GSF1	_9
GSF 1200 Bandit S	WVA9	e4*0086*	2001	-	GSF1	_9
GSF 1200 Bandit	GV75A	H344	1996	2000	GSF	_9
GSF 1200 Bandit S	GV75A	H344	1996	2000	GSF	_9
GSX 1400	WVBN	e4*0116*	2001	-	GSX1	_9
GSX 600 F	AJ	H928	1998	2002	SA41	_2
GSX 600 F	GN72B	E775	1987	1997	GSX6	_2
GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	e4*1618*	2008	-	GS13	_2,3,6,9,11
GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	e4*0012*	1999	-	GS13G	_2,3,6,9,11
GSX-R 1100 W	GU75C	G253	1995	1998	GS11S	_1,2,6,9
GSX-R 1100 W	GU75B	EBE	1995	1998	GS11S	_1,2,6,9
GSX-R 1100 W	GU75E	EBE	1994	1998	GS11S	_1,2,6,9
GSX-R 1100 W	GU75E	EBE	1993	1994	GS11P	_1,2,6,9
GSX-R 1100 W	GU75D	EBE	1993	1994	GS11P	_1,2,6,9
GSX-R 1100 W	GU75C	G253	1993	1994	GS11P	_1,2,6,9
GSX-R 1100 W	GU75B	EBE	1993	1994	GS11P	_1,2,6,9
GSX-R 1100 W	GU75A	EBE	1993	1994	GS11P	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GV73E	EBE	1990	1992	GS11L	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GV73C	F024	1990	1992	GS11L	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GV73B	EBE	1990	1992	GS11L	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GV73E	EBE	1989	1990	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GV73C	F024	1989	1990	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GV73B	EBE	1989	1990	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GV73A	EBE	1989	1990	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GU74D	EBE	1986	1988	GS11	_1,2,6,9
GSX-R 1100	GU74C	E117	1986	1988	GS11	_1,2,6,9
GSX-R 1000	WVCY	e4*2132*	2009	-	GS1F	_2,3,4,7,9,12
GSX-R 1000	WVCL	e4*1343*	2007	-	GS1F	_2,3,4,9,12
GSX-R 1000	WVB6	e4*0375*	2005	2006	GS1D	_2,3,4,9,12
GSX-R 1000	WVBZ	e4*0193*	2003	-	GS1B	_2,4,6,9
GSX-R 1000	WVBL	e4*0108*	2000	2002	GS71Y	_2,4,6,9,11
GSX-R 750	WVCW	e4*1852*	2008	-	GS7E	_2,3,4,9,12
GSX-R 750	WVCF	e4*0890*	2006	-	GS7E	_2,3,4,9,12
GSX-R 750	WVB3	e4*0261*	2004	-	GS7C	_2,4,8,9,12
GSX-R 750	WVBD	e4*0068*	2000	2003	GS71Y	_2,4,6,9,11
GSX-R 750	GR7DC	EBE	1996	1999	GS75T	_1,2,4,6,9
GSX-R 750	GR7DB	H254	1996	1999	GS75T	_1,2,4,6,9
GSX-R 750 W	GR7BC	EBE	1994	1995	GS75R	_1,2,4,6,9
GSX-R 750 W	GR7BB	F971	1994	1995	GS75R	_1,2,4,6,9
GSX-R 750 W	GR7BC	EBE	1992	1993	GS75N	_1,2,6,9
GSX-R 750 W	GR7BB	F971	1992	1993	GS75N	_1,2,6,9
GSX-R 750	GR7AC	EBE	1990	-	GS75L	_1,2,6,9
GSX-R 750	GR7AB	F345	1990	1991	GS75L	_1,2,6,9
GSX-R 750	GR7AA	EBE	1990	1993	GS75L	_1,2,6,9

Fahrzeughersteller : Suzuki

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
GSX-R 750	GR77D	EBE	1988	1989	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 750	GR77A	EBE	1988	1989	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 750	GR77B	E776	1988	1989	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 750 R	GR79B	F195	1989	1990	GSJ/K	_1,2,6,9
GSX-R 750	GR75A	D788	1985	1987	GS7	_1,2,6,9
GSX-R 600	WVCV	e4*1756*	2008	-	GS7E	_2,3,4,9,12
GSX-R 600	WVCE	e4*0849*	2006	-	GS7E	_2,3,4,9,12
GSX-R 600	WVB2	e4*0253*	2004	2005	GS7C	_2,4,8,9,12
GSX-R 600	WVBG	e4*0100*	2000	2003	GS6Z	_2,4,6,9,11
GSX-R 600	AD	H583	1997	2000	GS6V	_1,2,4,6,9
GS 500 E	GM51B	F114	1989	1996	GS5	_2
RF 900 R	GT73C	EBE	1994	-	RF9	_2
RF 900 R	GT73B	G616	1994	1997	RF9	_2
RF 600 R	GN76A	EBE	1993	1997	RF6	_2
RF 600 R	GN76B	G319	1993	1997	RF6	_2
SV 1000 / S	WVBX	e4*0191*	2003	-	SV1B	_2,3,4,9
SV 650 S ABS	WVBY	e4*0192*	2007	-	SV6B	_2,4,9
SV 650 S	WVBY	e4*0192*	2003	-	SV6B	_2,4,9
SV 650 S	AV	K329	1999	2002	SV65	_2,4,6,9
TL 1000 R	AM	H977	1998	-	TL1W	_1,2,4,6,9,10
TL 1000 S	AG	H632	1997	-	TL1	_1,2,4,6,9,10

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikkvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkanschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Triumph

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
Daytona 955i	595N	e1*0040*	2004	-	DA9C	_2,4,9
Daytona 955i	595N	e1*0040*	2001	2003	DA9Z	_2,4,9
Daytona 955i	595SPP	e1*0004*	1999	2001	T595	_2,4,9
Daytona 955i	T595	H658	1999	2001	T595	_2,4,9
Daytona T 595	T595	H658	1997	1998	T595	_2,4,9
Daytona 1200	T300D	G609	1993	1996	TR12	_2,6,9
Daytona 1200	T300	G190	1993	1994	TR12	_2,6,9
Daytona 900	T300D	G609	1993	1999	TR9	_2,6,9
Daytona 900	T300D	EBE	1993	1994	TR9	_2,6,9
Daytona Super III	T300B	G677	1994	1996	TR9	_2,6,9
Sprint ST mit ABS	215NA	e11*0136*	2005	-	SP1D	_3,4,9
Sprint ST	215NA	e11*0136*	2005	-	SP1D	_2,3,4,9
Sprint RS	695AC	e11*0014*	2001	2005	SP1X	_2,3,4
Sprint ST	695AB	e11*0006*	2001	2005	SP1X	_2,3,4
Sprint RS	T695	K310	1998	2001	SP1X	_2,3,4
Sprint ST	T695	K310	1998	2001	SP1X	_2,3,4
Sprint 900	T300A	G413	1993	1997	TR9	_2,6,9
Speed Triple 900	T300B	G677	1994	1996	ST9	_2,9
Trophy 1200	T300	G190	1992	1994	TR12	_2,9
Trophy 1200	T300E	G610	1994	1996	TR12	_2,9
Trophy 900	T300E	G610	1994	1996	TR9	_2,9
Trophy 900	T300	G190	1992	1994	TR9	_2,9
Trident 900	T300C	G601	1993	1999	TR9	_2,9
Trident 900 Sprint	T300C	EBE	1993	1994	TR9	_2,9
Trident 750	T300C	G601	1995	1999	TR9	_2,9
Trident 750	T300	EBE	1992	1993	TR9	_2,9
Trident 750	T300	G190	1992	1994	TR9	_2,9
Thunderbird	T309RT	H046	1999	-	TR9	_2,9
Thunderbird	T309RT	H046	1995	1996	TR9	_2,9

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikkvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkansschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Yamaha

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
YZF-R1	RN22	e13*0325*	2009	-	YZF1H	<u>2,4,5,6,9,12</u>
YZF-R1	RN19	e13*0163*	2007	-	YZF1F	<u>2,3,4,5,6,8,9</u>
YZF-R1	RN12	e13*0084*	2004	-	YZF1C	<u>2,3,4,5,6,8,11</u>
YZF-R1	RN09	e13*0054*	2002	2003	YZF1A	<u>2,3,4,9</u>
YZF-R1	RN04	e1*0063*	2000	2001	YZF1W	<u>1,2,3,4,6,9</u>
YZF-R1	RN01	H917	1998	1999	YZF1W	<u>1,2,3,4,6,9</u>
YZF 1000 R Thunder- race	4SV	EBE	1996	1997	YZF1	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 1000 R Thunder- race	4VF	EBE	1996	1997	YZF1	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 1000 R Thunder- race	4VD	H443	1996	1997	YZF1	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 SP	4HO	EBE	1995	1999	YZFT	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 SP	4HT	G347	1995	1999	YZFT	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 R	4HN	G346	1995	1999	YZFT	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 R	4HD	EBE	1995	1999	YZFT	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 R	4FM	EBE	1995	1999	YZFT	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 SP	4HT	G347	1993	1994	YZF	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 R	4HR	EBE	1993	-	YZF	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 R	4HN	G346	1993	1994	YZF	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 R	4HD	EBE	1993	1994	YZF	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF 750 R	4FM	EBE	1993	1994	YZF	<u>1,2,4,5,6,9</u>
YZF-R6	RJ15	e13*0223*	2008	-	R6E	<u>2,3,4,8,9</u>
YZF-R6	RJ11	e13*0038*	2006	-	R6E	<u>2,3,4,5,8,9,11</u>
YZF-R6	RJ09	e13*0073*	2005	-	R6D	<u>2,3,4,5,6,9,11</u>
YZF-R6	RJ09	e13*0073*	2004	-	R6B	<u>2,3,4,5,9,11</u>
YZF-R6	RJ05	e13*0060*	2003	2003	R6B	<u>2,3,4,5,9,11</u>
YZF-R6	RJ03	K265	1999	-	R6	<u>1,2,3,4,5,6,9</u>
YZF 600 R Thundercat	4WD	H653	1996	-	FZR6R	<u>2,4,5,6,9</u>
YZF 600 R Thundercat	4TV	H441	1996	-	FZR6R	<u>2,4,5,6,9</u>
FZS 1000 Fazer	RN14	e13*0021*	2005	-	FZS1	<u>9</u>
FZS 1000 Fazer	RN06	e1*0103*	2000	2004	FZS1	<u>9</u>
FZ 750	3KT	F558	1990	1996	FZ	<u>2</u>
FZ 750	2KK	E486	1987	1991	FZ	<u>2</u>
FZ 750	1FN	D795	1985	1988	FZ	<u>2</u>
FZR 1000 Exup	3GM	EBE	1994	1996	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LL	EBE	1991	1993	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LK	EBE	1991	1996	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LG	EBE	1991	1996	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LF	EBE	1991	1996	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LH	EBE	1991	-	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3GM	F128	1991	1993	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LE	F128	1991	1996	2EX	<u>1,2,4,5,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LG	EBE	1989	1991	1EX	<u>1,2,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LF	EBE	1989	1991	1EX	<u>1,2,6,9</u>
FZR 1000 Exup	3LK	EBE	1989	1991	1EX	<u>1,2,6,9</u>

Fahrzeughersteller : Yamaha

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
FZR 1000 Exup	3GM	EBE	1989	1991	1EX	_1,2,6,9
FZR 1000 Exup	3LE	F128	1989	1991	1EX	_1,2,6,9
FZR 1000 Exup	3LH	EBE	1989	1991	1EX	_1,2,6,9
FZR 1000	2LH	EBE	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	2GH	EBE	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	2RG	EBE	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	2LL	EBE	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	2LK	EBE	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	3CB	EBE	1988	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	2LF	EBE	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	2LE	EBE	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 1000	2LA	E558	1987	1988	FZR	_1,2,6,9
FZR 600 R	4MM	EBE	1993	1995	FZR6R	_1,2,4,6,9
FZR 600 R	4MH	G663	1993	1995	FZR6R	_1,2,4,6,9
FZR 600 R	4JH	G653	1993	1995	FZR6R	_1,2,4,6,9
FZR 600 R	4FH	EBE	1993	1995	FZR6R	_1,2,4,6,9
FZR 600	3HE	F103	1991	1994	FZR6	_1,2,6,9
FZR 600	3RH	F153	1989	1994	FZR6	_1,2,6,9
FZR 600	3RG	F152	1989	1994	FZR6	_1,2,6,9
FZR 600	3HF	EBE	1989	1990	FZR6	_1,2,6,9
FZR 600	3HE	F103	1989	1990	FZR6	_1,2,6,9
SRX-600	1XM	E120	1986	1990	SR	_2
SRX-600	1XL	E125	1986	1990	SR	_2
SRX-600	1JK	EBE	1986	1990	SR	_2
TRX 850	4UN	H283	1996	1999	FZR6R	_1,2,4,5,6,9
FJR 1300	RP13	e13*0041*	2006	-	FJ1A	_9
FJR 1300	RP11	e13*0081*	2004	-	FJ1A	_9
FJR 1300	RP08	e13*0062*	2003	-	FJ1A	_9
FJR 1300	RP04	e13*0045*	2002	2003	FJ1A	_9
FJ 1200	3YA	F559	1990	1998	FJ	_2
FJ 1200	3SK	EBE	1990	1996	FJ	_2
FJ 1200	4CR	EBE	1988	1990	FJ	_2
FJ 1200	4AH	EBE	1988	1990	FJ	_2
FJ 1200	1WH	EBE	1988	1990	FJ	_2
FJ 1200	3CW	E745	1988	1990	FJ	_2
FJ 1200	1XJ	E119	1986	1987	FJ	_2
FJ 1200	3YA	F559	1990	1998	FJ1	_2,9
FJ 1200	3SK	EBE	1990	1996	FJ1	_2,9
FJ 1200	4CR	EBE	1988	1990	FJ1	_2,9
FJ 1200	4AH	EBE	1988	1990	FJ1	_2,9
FJ 1200	1WH	EBE	1988	1990	FJ1	_2,9
FJ 1200	3CW	E745	1988	1990	FJ1	_2,9
FJ 1200	1XJ	E119	1986	1987	FJ1	_2,9

Fahrzeughersteller : Yamaha

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Baujahr		Ausführung (Bauteile)	Hinweise
			von	bis		
FJ 1100	47E	D400	1984	1986	FJ	_2
FJ 1100	47E	D400	1984	1986	FJ1	_2,9
VMX 1200 (V-Max)	2WF	EBE	1993	-	VMAX	_9
VMX 1200 (V-Max)	2WE	EBE	1993	-	VMAX	_9
VMX 1200 (V-Max)	2LT	EBE	1993	-	VMAX	_9
VMX 1200 (V-Max)	2EN	EBE	1993	-	VMAX	_9
XJR 1300	RP10	e1*0204*	2004	-	XJR	_9
XJR 1300	RP06	e1*0134*	2001	2003	XJR	_9
XJR 1300	RP02	K266	1998	2000	XJR	_9
XJR 1300	RP01	EBE	1999	2000	XJR	_9
XJR 1200	4PU	G978	1995	1998	XJR	_9

Hinweise:

- _1: Es müssen Austausch- Rückspiegel mit Prüfzeichen montiert werden
- _2: Es müssen geprüfte längere Bremsleitungen mit ABE oder Teilegutachten montiert werden
- _3: Es muss ein längerer Kupplungszug bzw. Kupplungsleitung montiert werden
- _4: Die mitgelieferte Befestigung für die Hydraulikvorratsbehälter muss montiert werden
- _5: Die elektrischen Leitungen müssen verlängert werden
- _6: Die serienmäßige Verkleidung und/oder Verkleidungsscheibe muss gemäß Montageanleitung modifiziert, Kantenschutz angebracht werden
- _7: Der Lenkanschlag muss gemäß Montageanleitung begrenzt werden
- _8: Es müssen längere Choke und Gaszüge montiert werden
- _9: Das serienmäßige Zündschloss muss an die neue Gabelbrücke montiert werden
- _10: Die mitgelieferten Halter für die originalen Lenkungsdämpfer sind zu montieren
- _11: Die mitgelieferten Distanzen für die originalen Spiegel müssen montiert werden
- _12: Die mitgelieferten Distanzen zwischen Verkleidungshalter und Verkleidung müssen montiert werden